

《 FaSvrV1.10_Build6321 更新说明 》

1. 增加 D3072~D4095 之读写内容值
2. 增加 F0~F8191 之读写内容值
3. 修正 32_Bits 无法写入内容值之错误